

《建筑工程施工测量》课程习题-案例分析题

学习情境一 点测量

1. 水准仪是根据什么原理来测定两点之间高差的？

答：测量原理：利用水准仪提供的水平视线，借助于带有分划的水准尺，直接测定地面上两点间的高差，然后根据已知点高程和测得的高差，推算出未知点高程。

2. 何谓视差？发生视差的原因是什么？如何消除视差？

答：视差：眼睛在目镜端上下移动，有时可看见十字丝的中丝与水准尺影像之间相对移动，这种现象叫视差

产生原因：水准尺的尺像与十字丝平面不重合

消除方法：仔细地转动物镜对光螺旋，直至尺像与十字丝平面重合。

3. 结合水准测量的主要误差来源，说明在观测过程中要注意哪些事项

答：(1) 仪器误差

测量时视距相等进行测量

水准尺检核后才能使用

(2) 观测误差

每次读数时，都要使水准管气泡严格居中

遵循不同等级的水准测量对望远镜放大倍率和最大视线长度的规定，以保证估读精度

观测时要仔细调焦，严格消除视差

水准尺必须扶直

(3) 外界条件的影响误差

采用“后、前、前、后”的观测程序，可减弱水准仪下沉误差

采用往返观测的方法，取成果的中数，可减弱尺垫下沉误差

采用使前、后视距离相等的方法来消除地球曲率及大气折光的影响

测量中应随时注意为仪器打伞遮阳

4. 观测水平角时，对中整平的目的是什么？试述用光学对点器对中整平的步骤和方法。

答：对中的目的：使测站点标志中心和仪器中心处于同一铅垂线上

整平的目的：使仪器竖轴竖直，水平度盘处于水平位置

整平的步骤：粗略对中、粗略整平、精确对中、精确整平

5.钢尺量距时有哪些主要误差?如何消除和减少这些误差?

答：（1）尺长误差

新购的或使用一段时间后的钢尺应经过检验，以便进行尺长改正。

（2）温度改正

精度要求较高的丈量，应进行温度改正，并尽可能用半导体温度计测定尺温，或尽可能在阴天进行，以减小空气温度与钢尺温度的差值。

（3）拉力误差

精密量距时，必须使用弹簧秤，以控制钢尺在丈量时所受拉力与检定时拉力相同。

（4）钢尺不水平的误差

用平量法丈量时应尽可能使钢尺水平。

精密量距时，测出尺段两端点的高差，进行倾斜改正，可消除钢尺不水平的影响。

（5）定线误差

当距离较长或精度要求较高时，可利用仪器定线。

（6）丈量误差

属于偶然误差，无法完全消除。在量距时应尽量认真操作，以减小丈量误差。

6. 为了测得图根控制点A、B的高程，由四等水准点BM. 1（高程为 29. 826m）以附和路线测量至另一个四等水准点BM. 5（高程为 30. 386m），观测数据及部分成果如图 2-30 所示。试列表进行记录，并计算下列问题：

（1）将第一段观测数据填入记录手簿，求出该段高差 h_1 。

（2）根据观测成果算出A、B点的高程。




图 2-30 附和水准路线测量示意图

测站	测点	水准尺读数/m		高差/m		高程/m
		后视读数	前视读数	+	-	
1	2	3	4	5		6

I	BM.	0.79			4	0.77	6	29.82
	1	3						
II	TP.1	1.89			4	0.21		
	7		1.567					
III	TP.2	1.38			7	0.66		
	1		0.714					
IV	TP.3	1.56			1	0.17		29.48
	7		1.738					
算 核	Σ	5.63	5.976		8			
	计	8						
算 核	Σa	$\Sigma h =$	$h_{AB} = H$		7	0.66	1.00	
	$-\Sigma$ $b = -0.338$	$+1.194$	$B - H_A = -$ 0.492					

1) 计算高差闭合差:

$$f_k = \sum h_{测} - (H_2 - H_1) = 0.55 - (30.386 - 29.826) = 0.01m$$

2) 计算高差闭合差容许值并比较大小

$$f_{k容} = \pm 12\sqrt{n} = \pm 12\sqrt{9} = \pm 36mm > fh \text{符合精度要求}$$

3) 调整高差闭合差

$$v_1 = -\frac{f_k}{\sum n} \cdot n_i = -4mm$$

$$v_1 = -\frac{f_k}{\sum n} \cdot n_i = -3mm$$

$$v_1 = -\frac{f_k}{\sum n} \cdot n_i = -3mm$$

4) 计算改正后高差

$$h_{1\text{改}} = h_{1\text{测}} + v_1 = -0.496$$

$$h_{2\text{改}} = h_{2\text{测}} + v_2 = +1.290$$

$$h_{3\text{改}} = h_{3\text{测}} + v_3 = -0.254$$

5) 计算高程

$$H_A = H_1 + h_{1\text{改}} = 29.330m$$

$$H_B = H_A + h_{2\text{改}} = 30.620m$$

7. 完成表测回法测水平角的计算:

测回法观测手簿

测站	竖盘位置	目标	水平度盘	半测回	一测回	各测回平	备注
			读数	角值	角值	均值	
			(° ') ")				
第一测回	左	A	0 01	98 19	98 19	98 19	
		B	00				
	右	A	180 01	48			
		B	98 20	45			
第二测回	左	A	30	98 19	98 19	46	
		B	278 21				
	右	A	12	98 19			
		B	90 00				
第二测回	左	A	06	98 19	98 19	27	
		B	188 19				36
	右	A	270 00	98 19			
		B	36				8 20
O	右	A	00	24			
		B	00				

8. 某钢尺的名义长度为 30m，在标准温度、标准拉力、高差为零的情况下，检

定其长度为 29.992 5m，用此钢尺在 25℃ 条件下丈量一段坡度均匀、长度为 165.455 0m 的距离。丈量时的拉力与钢尺检定时拉力相同，并测得该段距离的两端点高差为 1.5m，试求其正确的水平距离。

答：尺长改正数 = -0.0414m

温度改正数 = 0.0103m

倾斜改正数 = -0.0375m

$L = 165.455 - 0.0414 + 0.0103 - 0.0375 = 165.3864\text{m}$